



Kraftig røgudvikling i IC 117

611-000197	Hændelse	Brand/røg	Togkørsel
Dato:	25.03.2008	Tidspunkt:	06:41
Sted:	Ved Sorø station		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	Lokomotivføreren fik melding om brand i IC 117, brandvæsen blev tilkaldt til Sorø station. Togsæt MF 5079 blev evakueret for passagererne på Sorø station. Togsæt MF 5079 blev afkoblet på Sorø station for senere at blive transporteret til Århus. Årsagen til røgudviklingen var en defekt cylinder 1 på dieselmotor B. Motorolien kom ud i udstødningen igennem turboladeren og videre gennem skorstenen. Motorolien på og igennem turboladeren og udstødningen har givet den kraftige røgudvikling som blev registreret af togets røgdetekteringsanlæg kl. 06.41.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.