



Manglende togdetektering Ulfborg - Ringkøbing

609-000021	Hændelse	Andet	Andet
Dato:	30.09.2008	Tidspunkt:	12:25
Sted:	Ulfborg - Ringkøbing		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Arriva
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse:

Efter en strømafbrydelse i Ringkøbing blev signalblokken Ringkøbing - Ulfborg deblokeret, selvom RA 5234 befandt sig på banestykket.

Det var samtidigt muligt at sætte signal fra Ulfborg mod Ringkøbing.

Banedanmark konstaterede, at der var tale om en konstruktionsmæssig fejl i sikringsanlægget.

Signalblokken blev afløst.

Trafikken afviklet med ankomstmeldinger i Lem, Ringkøbing og Ulfborg.

Banedanmark gik straks i gang med at planlægge og udføre ændringer i sikringsanlægget i Ringkøbing, hvor fejlen var. Derudover blev andre tilsvarende anlæg "1954 (Ry)" gennemgået for den fundne fejl.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.