



Tog 6181 holdt med blokerede hjul i Vojens

611-000185	Hændelse	Andet	Togkørsel
Dato:	25.10.2008	Tidspunkt:	19:30
Sted:	Padborg - Vojens		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	CLF Cargo
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse:

Ved fremførsel af tog 6181 (sporombygningsmateriel til sporarbejdet på S-banen) fra Padborg til København blev tog 6181 kontaktet af FC Fredericia om, at der af andet tog var observeret gnister fra hjul i tog 6181.

Tog 6181 holdt herefter ind i Vojens og her fandt lokomotivføreren på 4. vogn (97-19-2955 657-1) to fastgåede aksler; årsagen blev af lokomotivføreren fastslået, til at der var tale om en fastspændt skruebremse. Lokomotivføreren vurderede, at de fire hjul var så medtagede (flader og sammensmeltede lejer) at vognen blev udsat af toget. De beskadigede hjul blev efterfølgende udskiftet på Vojens station.

Det er af operatøren oplyst, at inden tog 6181's afgang fra Padborg blev udført en "fuldstændig prøve" (A-bremseprøve). Da bremseprøven ikke har afsløret den faste skruebremse, kan den ikke være udført korrekt (se bl.a. SR § 66).

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.