



Tog 3220 afgik fra Lindholm uden signal

611-000237	Hændelse	Signalforbikørsel	Togkørsel
Dato:	09.12.2008	Tidspunkt:	07:30
Sted:	Lindholm		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse:

Tog 3220 afgik fra Lindholm spor 2 mod Aalborg uden signal.

FC Aalborg observerede dette, da sporskiftet i sydenden af Lindholm blev besat.

FC Aalborg fik kontakt til 3220, og toget blev bragt til standsning inden udkørsels-signalet.

Tog 3213 var samtidig på vej fra Aalborg mod Lindholm, men der var endnu ikke sat signal for toget ind på Lindholm station.

Der var tale om en næsten nyuddannet lokomotivfører i 3220.

I Lindholm er der meget stor afstand (ca. 200 m) fra PU-signalerne for enden af perronsporene til U-signalet, der først viser på "kør" når, ud over de sædvanlige betingelser er opfyldt, den lige efter U-signalet beliggende overkørsel er sikret.

U-signalet er udover ovenstående afstandsforhold placeret på en unormalt høj mast, der gør synsforholdene usædvanlige.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.