



Fortsatte efter indrangering ad venstre spor uden tilladelse

611-000081	Hændelse	Andet	Togkørsel
Dato:	06.03.2006	Tidspunkt:	05:50
Sted:	Vamdrup		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Dansk Jernbane
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse:

Tog 6124 fortsatte efter indrangering i Vamdrup spor 1 ad venstre spor fra Vamdrup mod Lunderskov uden tilladelse.

Der blev givet tilladelse til at rangere ind på stationen; indrangeringstilladelsen blev udvekslet uden krævet præcisering jf. SR § 46. af hvor toget skulle standse, for indhentning af tilladelse til udrangering.

Efter indrangeringen fortsatte toget kørslen ud ad stationen mod Lunderskov, da toget ikke undervejs mødte et restriktivt signal.

Ved passage af ATC-balisen i spor 1 blev toget opdateret, hvilket af lokomotivføreren blev tolket som om linjeblokken var vendt for videre kørsel mod Lunderskov.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.