



Tog 5032 igangsatte uden signal fra Gredstedbro spor 2

611-000097	Hændelse	Signalforbikørsel	Togkørsel
Dato:	05.08.2006	Tidspunkt:	13:32
Sted:	Gredstedbro		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Arriva
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	Tog 5032 igangsatte uden signalgivning for udkørsel fra Gredstedbro spor 2. 5032 standsede før sporskiftet, der stod skævt for toget (til spor 1), da der var sat indkørsel for tog 5033. I-signalet "faldt" på stop for 5033, da 5032 passerede PU-signalet i spor 2 i "forbikørsel forbudt".		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.