



Tog 7661 afgang fra spor 8 i Fredericia uden signal

611-000179	Hændelse	Signalforbikørsel	Togkørsel
Dato:	02.11.2007	Tidspunkt:	19:25
Sted:	Fredericia		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Railion
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	<p>Tog 7661 (EG3107) fremført af kørerlærer med elev, afgang fra spor 8 i Fredericia mod Kolding idet begge var af den opfattelse, at have observeret ”udkørsel” i PU-signal K8.</p> <p>Første sporskifte toget passerede i forbindelse med udkørslen var en ”engländer”, der stod korrekt for toget, næste transversal stod til kørsel mod Middelfart, den blev passeret, og sporskifte 107a stod skævt for toget. Lokomotivføreren (elev) farebremsede, og umiddelbart derefter kom der en ATC-nødbremsning. Toget standsede før sporskifte 107a (der ellers ville være blevet skåret op). Kørerlærer og elev oplyste, at de observerede, at der var sat signal fra spor 7.</p> <p>Undersøgelser af sikringsanlægget viste ingen fejl, og der har ikke været arbejdet på anlægget.</p>		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.