



Passage af stationsgrænsen i Snekkersten uden tilladelse

611-0000182	Hændelse	Andet	Togkørsel
Dato:	19.11.2007	Tidspunkt:	05:00
Sted:	Snekkersten		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse:

Tog DSB ØR 2008 passerede i forbindelse med kørsel ad venstre spor Helsingør – Snekkersten stationsgrænsen i Snekkersten uden tilladelse.

Der er ikke linjeblok for kørsel ad venstre spor Helsingør-Snekkersten. Stationsgrænsen i Snekkersten er markeret ved et VI-signal, der viser ”forbikørsel forbudt” (”blindt” VI-signal, idet det kun kan vise ”forbikørsel forbudt”. Tog ad venstre spor skal standse ved signalet og indrangeres).

Lignende hændelser i Snekkersten i samme periode:

17.11.2007 DSB RØ 11384 afgik fra Snekkersten spor 1 uden udrangeringstilladelse. Der var ”kør” i VU-signalet.

17.11.2007 DSB RØ 11352 kørte fra Snekkersten uden at blive udrangeret (sporarbejde på Kystbanen). VU-signalet viste en kørtilladelse, men sporskiftet i udkørselsenden var ikke fastlagt.

07.11.2007 DSB ØR 2008 kørte ad venstre spor fra Helsingør til Snekkersten, passerede VI-signalet i Snekkersten uden tilladelse. Standsede ved perron i spor 1.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.