



Postbil ramt af arbejdskøretøj (MY) i ubevogtet overkørsel

611-000183	Hændelse	Overkørsel	Togkørsel
Dato:	04.12.2007	Tidspunkt:	12:35
Sted:	Overkørsel 26 syd Bækmarksbro		
Infrastrukturforvalter:	Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	Jernbanevirksomhed:	Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	Postbil blev påkørt af arbejdskøretøj (VLTJ MY 28) i overkørsel 26 syd ved Bækmarksbro i km 8,424. Toget kørte i nordlig retning, mod Lemvig.. Der opstod ikke personskade i forbindelse med påkørslen. Der opstod skader på bil og tog. Overkørsel 26 syd var en ubevogtet overkørsel, sikret med krydsmærker. Ifølge bilens fører, var årsagen til at bilen ikke blev bragt til standsning før overkørslen, at hans fod gled på bremsen, og at han først fik bremsen i andet forsøg.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.