



Brand i MR i Hornslet

611-000200	Hændelse	Brand	Togkørsel
Dato:	11.03.2008	Tidspunkt:	05:50
Sted:	Hornslet		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	Der opstod brand ved motoren på MR 4265, der på dette tidspunkt fremførte tog RV 4907. Lokomotivføreren slukkede selv det meste, brandvæsenet tilkaldt for efterslukning. Det viste sig efterfølgende, at der var tale om brand i kablerne til varmelegemerne til motorforvarmeren. Da der var tale om den tredje af denne type brande i løbet af meget kort tid har DSB oplyst at have iværksat følgende: <ul style="list-style-type: none">• Automatsikringen til dette system afbrydes og spærres på kort sigt.• Kabler mv. udskiftes på længere sigt.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.