



Bil ramt tog i ubevogtet overkørsel

619-000117	Hændelse	Kollision	Togkørsel
Dato:	26.03.2008	Tidspunkt:	08:25
Sted:	Bækmarksbro - Ramme		
Infrastrukturforvalter:	Lemvigbanen	Jernbanevirksomhed:	Lemvigbanen
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse:

Tog 305 blev påkørt af en personbil i overkørsel 31S i km 10,64 mellem Bækmarksbro og Ramme.

Toget kørte i nordlig retning, mod Lemvig. Bilen kom fra banens vestlige side og kørte i retning mod øst.

Der opstod ikke personskade i forbindelse med påkørslen.

Der opstod skader på bil og tog.

Toget bestod af Lemvigbanens YM 14 og YS 14.

Overkørsel 31S var en ubevogtet overkørsel sikret med krydsmærker.

Ifølge bilens fører, var årsagen til at bilen ikke blev bragt til standsning før overkørslen, at toget først sent blev bemærket på grund af blænding fra lavtstående sol. Da føreren af bilen havde observeret toget, og bremsede bilen, gled bilen på grund af glat føre.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.