



## Metrotog standset af ODS<sup>1</sup> (metalkasse)

<b>619-000126</b>	<b>Hændelse</b>	Kollision	Togkørsel
Dato:	25.04.2008	Tidspunkt:	18:59
Sted:	Femøren		
Infrastrukturforvalter:	Metroservice	Jernbanevirksomhed:	Metroservice
<b>Personskade:</b>	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
<b>Beskrivelse:</b>	Togsæt 5 påkørte under normal passagerdrift en genstand, der påvirkede togets ODS-barre, hvorefter toget nødbremsedes.  Ved den efterfølgende inspektion fandtes to stykker metal i sporet nær toget. Metal-let stammede fra en rottegiftkasse, der var blevet placeret i sporet af nogle børn.  Der konstateredes ingen skader på toget eller infrastrukturen efter kollisionen.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.

<sup>1</sup> ODS = Obstacle Detection System