



## S-tog påkørte sporstopper i Frederikssund

<b>611-000206</b>	<b>Hændelse</b>	Kollision	Togkørsel
Dato:	27.04.2008	Tidspunkt:	08:50
Sted:	Frederikssund		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed	DSB S-tog
<b>Personskade:</b>	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
<b>Beskrivelse:</b>	S-tog 50224 under indkørsel i Frederikssund fik ikke bremset i tide og påkørte derfor sporstopperen. Der var ingen personer, der kom til skade. Der var ingen skader på toget ud over el-stikket på koblingen.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.