



## Metrotog standset af ODS<sup>1</sup> (fodbold)

<b>611-000203</b>	<b>Hændelse</b>	Andet	Togkørsel
Dato:	06.05.2008	Tidspunkt:	13:20
Sted:	Mellem Lindevang og Flintholm		
Infrastrukturforvalter:	Metroservice	Jernbanevirksomhed:	Metroservice
<b>Personskade:</b>	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
<b>Beskrivelse:</b>	Togsæt 29 påkørte under normal passagerdrift en genstand der påvirkede togets ODS-barre, hvorefter toget blev nødbremset. Efterfølgende inspektion afslørede, ODS var blevet udløst af en fodbold. Ved inspektion af infrastruktur og materiel blev der ikke fundet skader.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.

<sup>1</sup> ODS = Obstacle Detection System