



## Brand i Lyn 55, MF 5096

<b>611-000214</b>	<b>Hændelse</b>	Brand	Togkørsel
Dato:	31.07.2008	Tidspunkt:	17:25
Sted:	Slagelse		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
<b>Personskade:</b>	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

### Beskrivelse:

I Lyn 55 udbrød der brand i MF5096 (bageste af to togsæt), under kørsel. Branden udbrød før Slagelse. Lokomotivføreren modtog røgalarm og motorerne i togsættet var gået i stå. Lokomotivføreren lod toget køre ind på Slagelse Station spor 3, hvor til brandvæsenet var tilkaldt.

Togets 250-400 passagerer blev evakueret. Ingen personer blev skadet i forbindelse med branden.

Der opstod i forbindelse med branden ikke skader på infrastrukturen.

Der var synlige skader på MF5096 der indikerede, at branden var opstået i eller ved generatoren. Efterfølgende undersøgelser af togsættet har vist at årsagen til branden sandsynligvis var varmeudvikling ved en dårlig stikbendsforbindelse på en faseleder fra generatoren.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.