



## Tog 3345 standset i Bramming på grund af røgudvikling

<b>611-000229</b>	<b>Hændelse</b>	Brand	Togkørsel
Dato:	10.10.2008	Tidspunkt:	13:00
Sted:	Bramming		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
<b>Personskade:</b>	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
<b>Beskrivelse:</b>	Tog 3345 (MR 4043) blev kort før Bramming kontaktet af FC, der oplyste at der var konstateret røgudvikling fra en bogie i togets bageste sæt. Efter toget var standset på Bramming station, konstaterede lokomotivføreren flammer, som han hurtigt slukkede med en pulverslukker.  Det blev efterfølgende konstateret, at der var en løs forbindelse i kablerne til sammenkobling.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.