



S-tog kollideret med henstående stamme under rangering

621-000055	Hændelse	Kollision	Rangering
Dato:	13.10.2008	Tidspunkt:	00:50
Sted:	Hillerød		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB S-tog
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	I forbindelse med rangering for signal ”forsigtig forbikørsel tilladt” kolliderede togsæt fra tog 40100 med andet togsæt, der stod parkeret i depotspor 1a i Hillerød.		
	Der opstod ikke personskade ved kollisionen.		
	I forbindelse med kollisionen opstod der materielle skader på begge togsæts fronter (SA9185 og SA8184) samt på en kobling længere nede i det parkerede togsæt mellem SA9184 og SA 8170. Det parkerede togsæt afsporede med en aksel på SA 8184 i forbindelse med kollisionen.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.