



Person i berøring med køreledning på Ringsted station

609-000022	Ulykke	Uheldskategori:	
Dato:	16.11.2008	Andet	Andet
Sted:	Ringsted	Tidspunkt:	07:20
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Railion
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:	1		
Beskrivelse:	Mens en person opholdt sig på Ringsted station, kravlede vedkommende op på en godsvogn, der var henstillet på rangerarealet. Køreledningsanlægget er forsynet med 25.000 volt. Personen kom enten i berøring med køreledningen, eller så tæt på denne, at der sprang en gnist mellem ham og køreledningen.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.