



Vogn afsporet på Blovstrødbanen

621-000058	Hændelse	Afsporing	Rangering
Dato:	06.12.2008	Tidspunkt:	14:00
Sted:	Blovstrødbanen		
Infrastrukturforvalter:	Dansk Jernbane Klub Blovstrødbanen	Jernbanevirksomhed:	Dansk Jernbane Klub Blovstrødbanen
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	Under kørsel med arbejdstog på Søbakken station afsporede en vogn med en bogie i sporskifte 22 til spor 32. Der var tale om et modgående sporskifte, hvor tungen ikke sluttede til på grund af gammel smørelse mv. samtidig med frostvejr. Tungen blev tvunget op og forårsagede afsporingen. Blovstrødbanen har indskærpet, at eftersyn, smøring mv. skal foregå, så tungeparter altid slutter til.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.