



Tog 2537 kollideret med sporstopper

610-000046	Hændelse	Kollision	Togkørsel
Dato:	26.12.2008	Tidspunkt:	12:50
Sted:	Kalundborg		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	Under indkørsel i Kalundborg påkørte personførende tog 2537 fremført af Me 1511 sporstopperen for enden af spor 2. Toget kørte langsomt til perron, og lokomotivføreren løste derfor bremsen for at komme langt nok frem, men nåede derefter ikke at bremse i tide og ramte sporstopperen med ca. 5 km/t. Ingen personer kom til skade i forbindelse med kollisionen. Sporstopperen blev trykket ca. 5 meter. Der var ingen synlige skader på materiellet.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.