



Arbejds køretøj kørte fra sporspærring ind i spor 3 uden tilladelse

611-000077-478	Hændelse	Andet	Andet
Dato:	07.11.2006	Tidspunkt:	03:15
Sted:	Roskilde		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Banedanmark
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse: Arbejds køretøj 541 kørte fra sporspærring ind i spor 3 på Roskilde station uden tilladelse.

Sporspærringen gik til PU-signal G3, men arbejds køretøjet fortsatte sin kørsel hen over tre sporskifter, der ikke var lokalaflåste, heraf blev to passeret modgående. Arbejds køretøjet standsede ved PU-signal L3b i spor 3 ved perron.

Føreren af arbejds køretøjet var ikke opmærksom på hvor spærringen gik til.(G3 modvendt PU-signal).

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.