



Brand ved bogie tog 3541 (MR)

611-000204	Hændelse	Brand	Togkørsel
Dato:	06.05.2008	Tidspunkt:	13:22
Sted:	Mellem Århus og Hadsten		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	DSB
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			
Beskrivelse:	Under kørsel mellem Århus og Hadsten opdager togføreren i tog 3541 at det ryger fra toget. Lokomotivføreren slukkede ilden med pulverlukker. Endvidere forsøgte lokomotivføreren at løse bremsen på bogien ved hjælp af trykluft, hvilket ikke lykkedes. Bogien blev afspærret og MR togsættet afkoblet i Langå og sendt på værksted.		

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.