



Tredje forreste vogn afsporet med en aksel på en bogie

621-000050	Hændelse	Afsporing	Rangering
Dato:	16.06.2008	Tidspunkt:	19:00
Sted:	Fredericia spor 50		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Railion
Personskade:	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

Beskrivelse:

Under rangering med Banedanmarks sprøjtetog, der er et 6 vogns plantebekæmpelsestog indlejet fra Bayer CropScience Deutschland GmbH, blev en aksel afsporet i spor 50 i Fredericia.

Vognene var oprangeret mellem 2 Mz lokomotiver.

Afsporingen skete i forbindelse med ændring af køreretning efter tankning af vand i spor 50.

Togets hastighed ved afsporingen var ca. 7 km/t, og den tilladte maksimalhastighed på stedet var 10 km/t.

Der blev ved opmåling ikke fundet fejl på infrastruktur eller hjul.

Der ses således ikke en umiddelbar årsag til afsporingen.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.