



## Ild i bremsetøj på godsvogn

<b>611-000236</b>	<b>Hændelse</b>	Brand	Togkørsel
Dato:	08.12.2008	Tidspunkt:	23:07
Sted:	Nyborg		
Infrastrukturforvalter:	Banedanmark	Jernbanevirksomhed:	Railion
<b>Personskade:</b>	Dræbte	Alvorligt kvæstede	Lettere kvæstede
Passagerer:			
Personale:			
Personer i overkørsel:			
Andre:			

### Beskrivelse:

Da 44707 kører ud af Forlev skiftede Korsør station til MC-drift, og I-signal I31 gik på stop, men der kom ingen melding om fejl på toget fra profilkontrolanlægget. Det blev besluttet at lade toget fortsætte med nedsat hastighed ind i og gennem tunnelen.

Under kørsel mod Nyborg underrettedes lokomotivføreren på tog 44707 om ild i en vogn.

Det blev konstateret, at der var brand ved den tredje aksel efter lokomotivet. Brandvæsenet blev tilkaldt til Nyborg.

Lokomotivførerne fik selv slukket branden.

Vognen blev sat ud i Nyborg, da varmen havde fået malingen på hjulet til at smelte.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til rekommandationer af forebyggende karakter, eller vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til lov om jernbane § 21q har Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.